

--Напътствия за работа със СВД.--

Докато гайката е свалена от винта, сачмите се държат единствено от пластмасовата тръбичка.

Никога не вадете тази тръбичка защото сачмите ще изпаднат.

За да навиете гайката на винта постъпете по следния начин:

Допрете челото на тръбичката заедно с гайката до челото на винта.

Започнете внимателно да въртите гайката за да поеме по витките на винта.

Продължавайте да навивате докато гайката изцяло премине на винта. През цялото време докато навивате гайката, тя трябва да „върви“ свободно. Ако усетите някакво запъване - не насилвайте! Ако го сторите има голяма вероятност някоя сачма да излезе от леглото си.

По време на тази процедура челото на тръбичката трябва винаги да е допряно до челото на винта.

Развиването е по същия начин.

Внимавайте с двойната гайка защото двете половини се разделят много лесно, докато гайката не е на винта.

Това може да доведе до изпускане и разпиляване на сачмите!

Възможно е да имате проблем, ако края на винта е обработен на диаметър по-малък от външния и по-голям от вътрешния диаметър на пластмасовата тръбичка. В този случай тръбичката не може да се „наниже“ до началото на винтовата линия на винта и сачмите на гайката изпаднат върху обработения участък от винта.

За да решите проблема навийте изолирбанд върху участъка от винта, през който не може да премине тръбичката. Трябва да навиете толкова, че външния диаметър на изолирбанда да стане равен на външния диаметър на тръбичката. По този начин той ще изпълнява ролята на тръбичката в обработения участък от винта и ще придържа сачмите докато гайката премине изцяло на винта.